

BIBERKRAFT - QUALITÄTSMANAGEMENT QMA

KUPFER reinigt das Dach nicht ...

... aber SCHWEFEL

ELEKTROCHEMISCHE SPANNUNGSREIHE

Die wichtigsten Metalle auf dem Dach!

Metall / Kation	s_0 [V]	Volt
Lithium Li^+	-3,01	
Magnesium Mg^{2+}	-2,38	
Aluminium Al^{3+}	- 1,66	
Titan Ti^{2+}	-1,63	
Chrom Cr^{2+}	-0,91	
Zink Zn^{2+}	- 0,76	
Eisen Fe^{2+}	- 0,44	
Nickel Ni^{2+}	-0,23	
Zinn Sn^{2+}	-0,14	
Blei Pb^{2+}	- 0,13	
<hr/>		
Wasserstoff H^+	0	
KUPFER CU^{2+}	+ 0,34	
Silber Ag^+	+0,8	
Gold Au^{3+}	+1,42	

Das unedlere Metall wird durch das

ACHTUNG:edlere Metall zerstört!

Vor
BIBERKRAFT-COLOR-VLIESmitS
 darf auf dem Dach niemals
 Kupfer oder Zink sein!

Alte Fachmann-Kennntnis.

HINWEIS: www.bau.net/forum/dach/10998.htm ...das mit dem Kupfer ist laut Aussagen mehrerer Chemiker Schwachsinn. Die ausgewaschenen Ionen reichen nicht aus. Beim Kamin wurden die Abgase der Heizung hinzugezogen. Bei Kohle- und Ölheizungen mehr als bei einer Holz- und Gasheizungen. (Gutachter Zitat)

ACHTUNG: Eine chemische Vorreinigung ist auch bei VLIESmitS völlig überflüssig und nicht wünschenswert!
 Eine chemische Vorreinigung ist irreführend und hat mit einer Kupferreinigung die mindestens 10 Jahre dauern würde wenn regional noch Schwefel vorhanden wäre, nichts zu tun. Kupfer kann ohne Schwefel nicht reinigen!

Nur BIBERKRAFT hat die Lösung mit Schwefel und die Möglichkeit, am Dach mit Schwefel wieder nachzutanken! (Patent)

 **BIBERKRAFT®**
 Original ...natürliche Dachreinigung
 BERATUNG • FERTIGUNG • VERKAUF

mit der KRAFT® der Natur

keine Vorreinigung - keine Grundreinigung

BIBERKRAFT Fertigungs GmbH

Lindenstraße 8
 D - 86 480 WALTENHAUSEN
 Tel: 09263 - 342 Fax: 09263 - 1042
 BIBERKRAFTFERTIGUNG@t-online.de
 info@BIBERKRAFT.de
 www.biberkraft.de